
Stray Fields for w = –4 Design
150
100
50
0
–50
–100
–150
–200
–250
B (G)
30
40
50
60
70
80
90
100
x (cm)
B_z(h=–16, b=–10)
B_y(h=–16, b=–10)
B_z(h=–12, b=–5)
B_y(h=–12, b=–5)
B_z(h=–8, b=0)
B_y(h=–8, b=–0)