
Stray Fields
x 10^-3
7
6
5
4
3
2
1
0
|B| (T)
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
distance from gap center (perp. to magnet, cm)
−10.0cm
−7.5cm
−5.0cm
−2.5cm
cur. des.
+10.0cm